

GOVERNMENT OF KARNATAKA
(Public Works Department)

Office of the Assistant Executive Engineer No. 3, Sub-Division, Malavalli

No: SAKA-3/Lo.E/UM/Malavalli/S.E/Certification Letter/2025-26/139 Date: 03-02-2026

To,

The Headmaster,
St. Joseph s School,
Pandithahalli, Malavalli Taluk,
Mandya District.

Subject:- Issuance of Building Safety Certificate for the school building of St. Joseph School, Pandithahalli, Malavalli Taluk, Mandya District.

References:

1. Your application letter dated: 30-01-2026.

2. Circular No. LOE59BID2019 from the Additional Executive Engineer, Public Works Department, Government of Karnataka, Bengaluru, dated: 07-05-2022.

~~~~~ \* ~~~~~

With reference to the above subject and cited references, you have requested the issuance of a safety certificate for the school building at St. Joseph s School, Pandithahalli, Malavalli Taluk, Mandya District, vide reference (1). Accordingly, on 30-01-2026, the school building was inspected in the presence of the concerned Engineer and the Headmaster. \*Block-Plinth Area 5842.50 square feet - Ground floor constructed in 1997- First floor constructed in 2019 - Ground floor: RCC roof, 07 classrooms, staircase, and toilets - First floor: Acoustic Sheet Roof, 07 classrooms, staircase, and toilets Block-2: Plinth Area 4364.12 square feet - Ground floor, first floor, second floor, third floor, and fourth floor constructed in 2023 - Ground floor: 01 library room, 01 headmaster's room, 01 office room, 01 vice-headmaster's room, 01 canteen room, 01 store room, 01 gym room, staircase, and lift - First floor: 04 classrooms, 01 counseling room, 01 girls' rest room, toilets, staircase, and lift Second floor: 04 classrooms, 01 staff room, toilets, staircase, and lift- Third floor: 01 classroom, 03 laboratory rooms, 01 A.V. room, toilets, staircase, and lift - Fourth floor: Acoustic Sheet Roof, 01 auditorium, 01 room, 02 green rooms, staircase, and lift The building has vitrified

tile flooring and glass windows. Age of Construction: - Block-1: Ground floor – 29 years old; First floor – 07 years old - Block-2: All floors – 03 years old

Since test reports for materials (grade, steel, cement, sand, etc.) used in construction are not available, as per the guidelines in reference (2), two types of Non-Destructive Tests were conducted: 1. Rebound Hammer Test – Conducted by Dr. P.C. Chowdegowda (HOD, Civil Engineering) and Assistant Professor Shri Prasad H.R., PES College of Engineering

2. Ultrasonic Pulse Velocity Test – Conducted by Dr. D.S. Sandeep Kumar (HOD, Civil Engineering), Assistant Professors Pradeep S. and Akshay V., PES College of Engineering

Submitted Documents:

1. As per Built Drawing
2. Rebound Hammer Test
3. Ultrasonic Pulse Velocity Test


As per clause (2) of the circular in reference (2), Rs. 1,000/- has been paid for rural area schools/colleges (Challan No: CR0226005900026311).

Upon inspection of all major parts of the building, it is hereby certified that the building is structurally safe.

The responsibility for maintenance of the building lies with the institution. This certificate is liable to be revoked at any time. Any alterations or additional construction within the validity period will automatically invalidate this certificate.

This Building Safety Certificate is issued solely for educational purposes and is valid for three years from the date of issue.

Yours faithfully,  
Assistant Executive Engineer  
No. 03, Public Works Department  
Sub-Division, Malavalli  
(Sd/-)



Translated Kannada to English Language  
attested by me  
Basavaraju  
10/3/26.

M BASAVARAJU  
BA, LLB  
ADVOCATE & NOTARY  
571 430

## ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ



(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ)

**ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಂ.3, ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮಳವಳ್ಳಿ**

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಕಾಇ-3/ಲೋ.ಇ/ಉವಿ/ಮಳವಳ್ಳಿ/ಸ.ಇಂ/ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ/2025-26/1139

ದಿನಾಂಕ: 03-02-2026

ಇವರಿಗೆ,

ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು,

ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆ,

ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ :- ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆ, ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1. ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ: 30-01-2026.

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ59ಬಿಇಡಿ2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07-05-2022.

~~~ \*\*\* ~~~

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆ, ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದರಂತೆ, ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆ, ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:30-01-2026 ರಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ, ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು (ಬ್ಲಾಕ್-1) Plinth Area 5842.50 ಚದರ ಅಡಿಗಳು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಹಡಿಯನ್ನು 1997ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಬ್ಲಾಕ್-2) Plinth Area 4364.12 ಚದರ ಅಡಿಗಳು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ, (ಬ್ಲಾಕ್-1)ರ ಕಟ್ಟಡವು ನೆಲಮಹಡಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಮೇಲ್ಜಾವಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, 07 ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, Staircase ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯು Acoustic Sheet Roof ಮೇಲ್ಜಾವಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು 07 ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, Staircase ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ (ಬ್ಲಾಕ್-2)ರ ಕಟ್ಟಡವು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಮೇಲ್ಜಾವಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ನೆಲಮಹಡಿಯು 01 ಲೈಬ್ರರಿ ಕೊಠಡಿ, 01 ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕೊಠಡಿ, 01 ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿ, 01 ಉಪ-ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕೊಠಡಿ, 01 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಠಡಿ, 01 ಸ್ಟಾಂಗ್ ರೂಮ್, 01 ಬೋರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಹಾಗೂ Staircase ಮತ್ತು Lift ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯು 04 ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, 01 ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ, 01 ಹುಡಗಿಯರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ Staircase ಮತ್ತು Lift ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯು 04 ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, 01 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ Staircase ಮತ್ತು Lift ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯು 01 ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, 03 ಲ್ಯಾಬ್ ಕೊಠಡಿಗಳು, 01 ಎ.ವಿ.ರೂಮ್, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ Staircase ಮತ್ತು Lift ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯು Acoustic Sheet Roof ಮೇಲ್ಜಾವಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು 01 ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, 01 ಕೊಠಡಿ, 02 ಗ್ರೀನ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ Staircase ಮತ್ತು Lift ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲಹಾಸು vitrified Tile Flooring ಹಾಗೂ ಗಾಜಿನ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

CORRESPONDENT

ST JOSEPH SCHOOL

Pandithahalli, Malavalli Tq.-571430.

PRINCIPAL

ST. JOSEPH SCHOOL

Pandithahalli, Malavalli Taluk - 571430

ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ (ಬ್ಲಾಕ್-1)ರ ನೆಲಮಹಡಿಯು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು 29 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು 07 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಬ್ಲಾಕ್-2) ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು 03 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗ್ರೇಡ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್, ಮರಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ Non-Destructive Testಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು PES College of Engineering, ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ HOD, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಾ.ಹೆಚ್ ಸಿ ಚೌಡೇಗೌಡ ಹಾಗೂ assistant Professor ಆದ ಶ್ಯಾಮ್‌ಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಚ್.ಆರ್ ರವರು Non-Destructive Test ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Rebound Hammer Test ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅದರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ HOD, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಾ.ಡಿ.ಎಸ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್‌ಹಾಗೂ assistant Professor ಆದ ಪ್ರದೀಪ್‌ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ವಿ ರವರು Non-Destructive Test ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Ultrasonic Pulse Velocity test ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅದರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾವುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ

1. As per Built Drawing.
2. Rebound Hammer Test.
3. Ultrasonic Pulse Velocity Test.

ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ/ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರೂ.1000/ ಗಳನ್ನು ಕುಲ್ಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಚಲನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ: CR0226005900026311 ರಲ್ಲಿ ರೂ.1000/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ತನ್ನಂತಾನೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಶಾಲೆ, ಪಂಡಿತ್‌ಹಳ್ಳಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ತಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ನಂ-03 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಉಪವಿಭಾಗ
ಮಳವಳ್ಳಿ.

CORRESPONDENT
ST JOSEPH SCHOOL
Pandithahalli, Malavalli Tq.-571430.

PRINCIPAL
ST. JOSEPH SCHOOL
Pandithahalli, Malavalli Taluk - 571430